



ESTADO DE SANTA CATARINA

Município De Santiago Do Sul

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS BURACOS

O relatório fotográfico das condições atuais e localização dos buracos. Ficando como registro das melhorias que serão implantadas, melhorando o fluxo de veículos, limpeza e prolongando a vida útil da via.



Imagem 01: 19/01/2024 – Buraco 01 Rua Beira Rio



Imagem 02: 19/01/2024 – Buraco 01 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 03: 19/01/2024 – Buraco 01 Rua Beira Rio



Imagem 04: 19/01/2024 – Buraco 01 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 05: 19/01/2024 – Buraco 02 Rua Beira Rio



Imagem 06: 19/01/2024 – Buraco 03 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 07: 19/01/2024 – Buraco 03 Rua Beira Rio



Imagem 08: 19/01/2024 – Buraco 04 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 09: 19/01/2024 – Buraco 05 Rua Beira Rio



Imagem 10: 19/01/2024 – Buraco 06 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 11: 19/01/2024 – Buraco 07 Rua Beira Rio



Imagem 12: 19/01/2024 – Buraco 08 Rua Beira Rio



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 13: 19/01/2024 – Buraco 09 Rua Beira Rio



Imagem 14: 19/01/2024 – Buraco 10 Avenida João Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 15: 19/01/2024 – Buraco 10 Avenida João Corso



Imagem 16: 19/01/2024 – Buraco 11 Avenida João Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 17: 19/01/2024 – Buraco 11 Avenida João Corso



Imagem 18: 19/01/2024 – Buraco 12 Avenida João Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 19: 19/01/2024 – Buraco 13 Avenida João Corso Saida para São Domingos



Imagem 20: 19/01/2024 – Buraco 14 Avenida João Corso Saida para São Domingos



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 21: 19/01/2024 – Buraco 15 Rua Jacob Corso



Imagem 22: 19/01/2024 – Buraco 16 Rua Jacob Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 23: 19/01/2024 – Buraco 17 Rua Augusto Picoli



Imagem 24: 19/01/2024 – Buraco 18 Rua Ângelo Toazza



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 25: 19/01/2024 – Buraco 19 Rua Ângelo Toazza



Imagem 26: 19/01/2024 – Buraco 19 Rua Ângelo Toazza



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 27: 19/01/2024 – Buraco 20 Rua Bortolo Nespolo



Imagem 28: 19/01/2024 – Buraco 21 Rua Bortolo Nespolo



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 29: 19/01/2024 – Buraco 22 Rua Bortolo Nespolo



Imagem 30: 19/01/2024 – Nivelamento escoamento água 01 Avenida João Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 31: 19/01/2024 – Nivelamento escoamento água 02 Avenida João Corso



Imagem 31: 19/01/2024 – Nivelamento escoamento água 02 e 03 Avenida João Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul



Imagem 32: 19/01/2024 – Nivelamento escoamento água 03 Avenida João Corso



Imagem 33: 19/01/2024 – Nivelamento escoamento água 04 Rua Jacob Corso



ESTADO DE SANTA CATARINA
Município De Santiago Do Sul

Santiago do Sul (SC), 19 de fevereiro 2024.

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal